

ním reprodukčním prostředkem, či nikoliv. Sám jsem v tom shonu kolem televizorů dostal řadu dotazů na kvalitu čínských televizorů. Čínské zboží je obecně u nás považováno za zboží kvalitní, ale televizor je investice, u níž se uvažuje, zda je to investice dobrá, či ne. Tak tenhle dluh cítíme jako dluh velký. Že ho máme, vyplývá z toho, že nemáme na té úrovni, jak bychom si přáli, spolupráci s TESLA ELTOS, i když zástupce této instituce sedí v naší redakční radě.

Vycházíme z toho, že při přestavbě hospodářského mechanismu budou odbytové složky muset daleko kvalifikovaněj odhadovat zájem trhu a jeho kupní sílu a být více mluvčím zákazníka než dosud, kdy jsou více mluvčím výroby. Pak asi také lépe pochopí, že jim v tom takový časopis, jako je ten náš, může být nápmocen.

K nedostatku televizorů na našem trhu koncem roku 1987 uvádí, i když opožděně, přece několik čísel. V roce 1986 jsme z naší výroby dodali zhruba 300 000 barevných televizorů, v roce 1987 400 000 a v roce 1988 bude dodáno přes 480 000. Resort elektrotechnického průmyslu dodal obchodu tolik, kolik od něj obchod požadoval. Je ale pravdou, že zvyšovat výrobu ještě vyššími tempy by vyžadovalo investice, které by po rychlém nasycení trhu zůstaly nevyužity. Je otázkou, nakolik je prudký vzestup zájmu o barevné televizory důsledkem jen nedostatku tohoto sortimentu a nakolik důsledkem celkové odložené kupní síly, tj. dlihu, který ve zboží mají i jiní výrobci spotřebního zboží.

V dopisech stále převažuje zájem o počítače. Jeden z našich čtenářů nám napsal: „Soustředte se jen na počítač ATARI, na publikaci programů pro něj. Pak o čtenáře nemusíte mít starost.“ My ale o odběr naší Elektroniky starost mít musíme, protože se nemůžeme starat jen o „ataristy“, ale celý proces elektronizace našeho národního hospodářství.

Nemůžeme vynechat zájem o součástky a komponenty, ani o technologie jejich výroby, nemůžeme vynechat ani řídící systémy, ani spojové prostředky. Musíme hledat příkladné a „průrazné“ aplikace v průmyslu, zemědělství a službách. A konečně nemůžeme ze svého zorného úhlu vypustit ekonomické zázemí, které rozvoj elektroniky potřebuje všeude na světě, a tedy rovněž u nás. Také ne proto, že i tam se něco děje. Když jsme studovali hospodářské výsledky velkých kapitalistických elektronických koncernů, překvapilo nás, že se v roce 1986 křivka vysoké konkurenční elektroniky zlomila. Výsledky roku 1987 ukazují, že tento vývoj pokračuje dál. Vysoké investice, které se do rozvoje mikroelektroniky a výpočetní techniky vkládají přesto, že zisky v tomto oboru klesají, mohou znamenat buď, že zmíněný zlom je dočasný, nebo že stojíme před další etapou koncentrace sil. Naše ekonomika nemůže stát ve vzduchu-prázdnu, a proto si musíme i my všimmat ekonomického vývoje.

Uzavřeli jsme soubor „historií“, které měly ukázat, jakými cestami se svět dostal k moderním počítačům. Na závěr chci zrekapitulovat: třemi cestami: (a) přes pokladny — NCR, (b) přes děrné štítky, tj. řídící systémy — IBM a (c) přes spojové prostředky — SIEMENS. Počítače, zejména jejich nejmenší derivát — mikroprocesor, se staly integrátorem celé elektroniky. Dáváme jim v našem časopise dost prostoru. Ale klade me si současně za cíl, aby z toho našeho snazení nevypadaly počítače jen jako prostředek sám pro sebe, ale právě jako integrátor technického pokroku. Doufáme, že se nám to časem podaří. Těm, kdo nám píší, děkuji za zájem.

Ing. Ivan MALEC, CSc.,
šéfredaktor

Čínský barevný televizor na našem trhu



Loňského roku před vánoční se objevil na našem trhu čínský barevný televizor typu 837. Obrazovka má úhlopříčku 37 cm a maloobchodní cena přístroje činí 10 500 Kčs. Velikost obrazovky je tedy mezi typem Mánes a Oravan z tuzemské produkce. V následujících řádcích se proto pokusím o srovnání s televizorem Tesla Oravan (úhlopříčka 42 cm, cena 9 500 Kčs), který má zapojení v podstatě shodné s televizorem Mánes (úhlopříčka 31 cm, cena 8 500 Kčs). Pro lepší srovnání uvádím zapojení obou přístrojů. Podotýkám, že byl použit čínský televizor zakoupený krátce před tím v obchodě. V důsledku záruky nebylo proto možno podnikat zásahy uvnitř či jej nějak rozebrat.

Nejprve si povšimněme sítové části. Zde jsou oba přístroje obdobné. Tak jako Oravan, má i čínský televizor spínací sítovou část (i když koncepčně odlišně řešenou) dokonale oddělující obvody televizoru od sítě a umožňující tak přímé a nekomplikované připojení libovolných vstupů a výstupů.

Oba přístroje mají také shodný systém předvolby s mechanickou pamětí pro osm vysílačů s odepínatelným AFC. Na rozdíl od Oravanu nemá ale čínský přístroj žádnou předvolbu rezervovanou pro použití videomagnetofonu (viz též poznámku u synchronizace).

Tuner se srovnává obtížněj. Oravan vlastní moderní tuner se vstupními tranzistory MOS ve všech pásmech. Čínský televizor používá zřejmě tuner vyrobený hybridní technologií, tudíž považovaný za jedinou součástku, a tedy nerozkreslený. Nezbývalo tedy nic jiného než postavit oba přístroje vedle sebe a zkoušet zachytit prutovou anténu některé slabé vysílače. Zatímco v I. a III. pásmu je citlivost obdobná, je ve IV. pásmu Oravan výrazně citlivější. Zdá se tedy, že čínský tuner není ještě plně osazen MOS tranzistory.

Na vstupu obrazové mezifrekvence mají oba přístroje filtr soustředěné selektivity. Zde má ovšem co dohánět Tesla, neboť čínský televizor je již osazen filtrem s povrchovou akustickou vlnou, kde odpadá pracné nastavování jednotlivých cívek. Mezifrekvenční zesilovač obrazu je řešen u obou přístrojů obdobně integrovaným obvodem, který ale navíc u Oravana umožňuje vypnutí signálové cesty při připojení videomagnetofonu. To samé platí i o zvukové mezifrekvenci. Oravan ovšem opět důsledně používá klasické laděné obvody tam, kde má čínský přístroj již keramické filtry.

NF zesilovač je u čínského televizoru v klasickém provedení s komplementárními tranzistory — zde tedy jednoznačně vede Oravan s jediným integrovaným obvodem. Také zapojení videozesilovače je v čínském televizoru z diskretných součástek, zatímco Oravan používá mnohem modernější koncepcí s integrovaným obvodem TDA 3501.

Barevnou část je možno srovnat pouze co do efektu. Oravan zde nabízí dvounormové integrované obvody, ale ve schématu čínského přístroje je dekodér PAL. Zřejmě je pro nás užit ještě navíc transkodér SECAM, který v základním schématu chybí právě tak, jako převod zvuku ze 6,5 MHz na 5,5 MHz. Při vizuální zkoušce v obou normách nebylo ale možno postřehnout rozdíly v kvalitě podání barev.

Větší rozdíly jsou v obvodech synchronizace. Čínský televizor používá pro obojí synchronizaci i oba oscilátory jediný integrovaný obvod, zatímco Oravan dělí horizontální a vertikální část do samostatných modulů — zdánlivě tedy bod pro Číňany. Ale pozor, fázová synchronizace čínského přístroje je již zastarala a s malým rozsahem. Také rozsah svislé synchronizace nutí výrobce vyvádět regulační prvek pro řízení kmitočtu. Oproti tomu Oravan používá kmitočtové fázovou synchronizaci o velkém rozsahu s přepínací časovou konstantou pro optimální využití připojeného videomagnetofonu. Svislá synchronizace nevyžaduje vyvedení regulačního prvku. Vertikální i horizontální koncový stupeň je u obou přístrojů srovnatelný.

Pokud se týká vybavení televizorů, má Oravan výstup DIN pro magnetofon, AV konektor pro připojení videomagnetofonu a připoj na sluchátka se samostatným odepínáním reproduktoru. Čínský televizor má rovněž připoj na sluchátka, ale s automatickým odpojováním reproduktorem, což nemusí být vždy výhodné. Další vývod, označený pro nahrávání, je ale pouze zdvojený vývod pro sluchátka bez odpojení reproduktoru, a ovlivňuje se tedy polohou regulátoru hlasitosti, což je velmi nevhodné.

Co dodat? Ze srovnání vychází jednoznačně lepší Oravan. Čínský přístroj je zřejmě licenční výrobek zakoupený jako zastaralý od některé japonské firmy se zhruba osm let starou koncepcí levného druhého přístroje, který by byl dnes na západním trhu již neprodejný. Oravan oproti tomu i přes své dětské nemoci (odstraňování výrobní vady SECAM v záruce) a absenci některých dnes již ve světě běžných součástek (keramické filtry) či bloků (automatické ladění) má mnohem modernější koncepcí (synchronizace, videovstup), a vyšší citlivost. Vizuální stránka je samozřejmě věcí osobního vkusu, ale ani zde se jistě Oravan stýdě nemusí!

Potlačíme-li tedy rozpaky nad tím, že se takový televizor vůbec dováží, vnučuje se otázka, kdo vlastně určil cenu. Ta by měla zastaralost kompenzovat a měla by tedy být někde pod hranicí ceny Mánesa. Čínský televizor je však o 1000 Kčs dražší než naš Oravan! Není to jen tahání peněz z kapsy spotřebitelů, nemajících možnost srovnání, v době, kdy je malých barevných televizorů stály nedostatek?

Ing. Karel MRÁČEK

Uschovajte a pri reklamácii predložte!

Obrazovka

V. č.

1627836


Výrobné číslo prijímača

Týmto číslom sú označené všetky
diely vytypované výrobcom

1627836

Na prípadné doplnky:

Dátum prijatia do opravy	Dátum opravenia	Pečiatka a podpis opravovne



Dátum predaja

13. červne 1986

Deň, mesiac (slovom), rok

Evidenčný list prevzal

Dňa	Meno opravára	Číslo legitimácie

Vyrobené
a pečiatka OTK



Vyrába TESLA ORAVA, k. p., Nižná

ZÁRUČNÝ LIST

A OSVEDČENIE O AKOSTI A KOMPLETNOSTI PRE TELEVÍZNY PRIJÍMAČ

COLOR ORAVAN

TESLA 4333 A

Vyrábané podľa technických podmienok

TPTE 25-270/84

Obrazovka

V. č.

1627836

Výrobné číslo prijímača
Týmto číslom sú označené všetky
diely vytypované výrobcom

1627836

Na prípadné doplnky:

Dátum prijatia do opravy	Dátum opravenia	Pečiatka a podpis opravovne

Pečiatka a podpis predajne



Dátum predaja

3. cervna 1986

Deň, mesiac (slovom), rok

Pre záznamy skúšobne obrazoviek

Vyrobené
a pečiatka OTK

VI. 1986



S

ZÁRUČNÝ LIST A OSVEDČENIE O AKOSTI A KOMPLETNOSTI pre televízny prijímač COLOR ORAVAN Tesla 4333 A

Záručné podmienky

Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku dôkladne preskúšaný a výrobca zodpovedá za jeho vlastnosť stanovené platnimi ČSN a technickými podmienkami. Za predpokladu, že bude prevádzkovany, obsluhovaný v zmysle podmienok uvedených v tomto záručnom liste a v návode na obsluhu poskytuje sa pre spotrebiteľa predĺžená záruka na jeho správnu činnosť po dobu dvanásť mesiacov nasledovne:

a) v zmysle § 248 odst. 1 OZ 70/83 záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia (pre-vzatia) výrobku,

b) v zmysle § 248 odst. 2 a 3 OZ 70/83 záručná doba ďalších šesť mesiacov, v ktorej môže spotrebiteľ uplatňovať práva zo záruky až po splnení nasledovnej podmienky:

- spotrebiteľ je povinný ihneď pri uzavretí kúpo-predajnej zmluvy, najneskôr však do siedmich pracovných dní objednať v najbližšej autorizovanej opravovni vykonanie inštruktáže prevádzkovania televízneho prijímača v byte spotrebiteľa. Túto bezplatnú službu vykoná servisná organizácia v lehote stanovenej príslušným ONV odo dňa odovzdania objednávky.

Po splnení týchto podmienok odstráni v tejto dobe bezplatne záručnými opravami poverená televízna opravovňa, všetky chyby samotného výrobku alebo jeho príslušenstva, zavinené vadami v použitom materiáli, alebo chybou montážu vo výrobe. Záruka sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave, t. j. odo dňa odovzdania do opravy do jeho opravenia.

V zmysle § 227 OZ 70/83 je spotrebiteľ povinný poskytnúť organizácii potrebnú súčinnosť na zabezpečenie záručnej opravy a k ostatnej servisnej činnosti, resp. nevyhnutnú súčinnosť v rámci reklamačného konania a riešenia stažnosti.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené chyby boli zapríčinené:

1. pripojením na sieť s väčším kolisaním napäťia ako $\pm 10\%$, nesprávou obsluhou, ktorá je v rozpore s pokynmi v návode na obsluhu,
2. používaním výrobku v nevhodnom prostredí, ako i mechanickým poškodením pri doprave alebo poškodením vinou spotrebiteľa,
3. akékoľvek zmeny uskutočnené neoprávnenuou osobou v ZL, alebo nevyplnený ZL, strata ZL, poškodenie plomb, poškodenie výrobku neodvratnou udalosťou (živelná pohroma — blesk, požiar, voda a pod.), svojvoľné zmeny v konštrukcii výrobku alebo zásahy do výrobku vykonané spotrebiteľom, prípadne inou osobou, rušia trvalú záruku,
4. záruka sa nevzťahuje na vady obrazu alebo zvuku spôsobené nedostatočnou úrovňou signálu z anténového rozvodu alebo inými chybami rozvodu, na nedostatky zavinené rušením príjmu televízneho signálu, ako i ostatné závady spôsobené nedodržaním pokynov v návode na obsluhu ohľadne TV antén.

Ostatné pokyny súvisiace s poskytovanou zárukou

Odborné oboznámenie spotrebiteľa s výrobkom a jeho obsluhou — inštruktáž po zakúpení prijímača v byte užívateľa vykoná pracovník poverenéj servisnej organizácie podľa pokynov v inštruktážnom liste. Rozsah vykonanej inštruktáže o súhlasi spotrebiteľa podpisom v inštruktážnom liste.

Inštruktážne liste sú neoddeliteľnou súčasťou záručného listu.

Povinnostou predajne pri predaji výrobku je predviesť a zoznať spotrebiteľa s jeho užívaním a zaobchádzaním, prekontrolovať plombu a úplnosť výrobku (príslušenstvo a suhlas výrobného čísla s výrobným číslom na záručnom liste). Záručný list musí byť pri kúpe čitateľne vyplňaný (mesiac slovom) a spotrebiteľovi oznamená adresa najbližšej autorizovanej opravovne.

Spotrebiteľ uplatňuje odstránenie prípadných chýb výrobku v záručnej lehote v najbližšej opravovni poverenej záručnými opravami na základe priloženého záručného listu. Lehota na vykonanie záručnej opravy je stanovená výnosom príslušného ONV. Spotrebiteľ pri odovzdaní TVP na opravu predloží spolu so záručným listom kupóny „Oprava“. V prípade, že zistená chyba nespadá do záručnej povinnosti, t. j. ak neboli splnené záručné podmienky, náklad opravy vyúčtuje opravovňa spotrebiteľovi.

Pri prevzatí opraveného výrobku spotrebiteľ prekontroluje opravný list po vecnej a obsohovej stránke. Po odšúhlasej všetkých údajov podpíše len čitateľný opravný list. Odporúčame, aby si spotrebiteľ vo vlastnom záujme kópie opravného listu uschoval a prekontroloval, či je prijímač po vykonanej oprave opäť zaplombovaný. Na kvalitu vykonanej opravy poskytuje servisná organizácia v zmysle vyhlášky číslo 66/79 (ČSR) a 67/79 (SSR) záruku tri mesiace. Akúkoľvek sťažnosť, resp. reklamáciu na vykonanú servisnú službu uplatňuje spotrebiteľ v prvom rade na vedení oprávarenského podniku, ktorý záručnú opravu zabezpečoval, pri nevybavení u príslušného krajského rádiotelevízneho strediska (KRTS).

Pre záruku, výmenu výrobku a zrušenie kúpnej zmluvy platia ustanovenia zákona 70/83 Zb. a reklamačného poriadku MVO. Tieto práva uplatňuje spotrebiteľ zásadne u obchodnej organizácie, kde bol výrobok zakúpený.

V prípade reklamácie sa musí televízny prijímač predložiť spolu s príslušenstvom, ktoré je zahrnuté v cene výrobku. Desaťdenné reklamácie sa vybavujú podľa reklamačného poriadku.

Časť pre majiteľa televízneho prijímača.

22521-3

Inštrukčný list

Adresa spotrebiteľa: BARTOŠ JAN Z. MARTÍNO 24	Dátum predaja: 13. 6. 16	Televízor bol zakúpený v predajni (názov, adresa)				
Typ F TVP: COLOR DRAGON	Dátum objednania inštruk-táže spotrebiteľom: 18.6.16	Adresa servisnej organizácie: Husovská KOVOPODIEK PRAHA				
Výrobné číslo F TVP: 162 78 36	Dátum vykonania inštruk-táže: 27.6.16					
Činnosť pracovníka servisu pri vykonávaní inštruktáže:						
1. Poučenie spotrebiteľa o obsluhe prijímača a všeobecné pokyny o prevádzke:						
2. Sieťové napätie: Hodnota: 230 V o hodine: 10						
3. Anténa	vyhovuje an nevyhovuje					
4 Nastavenie predvolby a hodnotenie prijímaného signálu:						
Kanál číslo	Program	TV norma	Vysielač	Kvalitný	Vyhovuje	Nevyhovuje
7	1	K	Brno	ZB	an	
12	2	K	Brno	ZB	an	
6	1	S	Brno	ZA	an	
1	2	S	Viadukt	ZB	an	
5. Optimálne dostavenie ovládacích prvkov:						
6. Ostatné zabezpečenia technika:						
7. Inštruktáž vykonal:						

POKYNY PRE INSTRUKTÁŽ

Vážený spotrebiteľ,

v záujme skvalitnej služby pri predají, v snahe ochrániť spotrebiteľa pred prípadnými vzniknutými nákladmi z titulu nesprávneho prevádzkovania tak zložitého výrobku ako je farebný televízny príjmač, ako aj pre skvalitnenie príjmu farebného televízneho programu v konkrétnych prevádzkových podmienkach príjmača, poskytuje výrobný podnik bezplatne v spolupráci so servisnou organizáciou odborné oboznámenie spotrebiteľa s výrobkom a jeho obsluhou.

Záhlavie inštruktážného listu (adresa spotrebiteľa, dátum predaja, názov a adresa obvodovej organizácie) vyplňuje príslušná obchodná organizácia. Taktôž vyplnený a obchodnou organizáciou potvrdený inštruktážny list slúži zároveň ako písomná objednávka pre vykonanie inštruktáže. Ostatné údaje uvedené v inštruktážnom liste vyplňuje servisná organizácia, ktorá inštruktáž vykonáva resp. ťažou poverený servisný technik.

Súčasne s uzavretím kúpnej zmluvy, najneskôr do sedmých pracovných dní si spotrebiteľ objedná inštruktáž prevádzkovania príjmača v najbližšej autorizovanej opravovni, predložením riadne vyplneného záručného listu vrátane inštruktážného listu. Objednanie inštruktáže u príslušnej servisnej organizácie môže byť uskutočnené aj telefonicky nahlásením požadovaných údajov s tým, že riadne vyplnené doklady budú predložené príamo pri vykonávaní inštruktáže. Inštruktáž uskutočňujú servisné organizácie v záväznom termíne pre poskytovanie služieb podla vyhlášky príslušného ONV.

Inštruktážny list predkladá spotrebiteľ oprávárovi pri každej záručnej oprave.

Inštruktážny list v troch vyhotoveniach je neoddeliteľnou súčasťou záručného listu. Originál je určený pre spotrebiteľa, prvá kópia je určená ako podklad servisnej organizácie k vyfakturovaniu inštruktáže k. p. Tesla Orava dohodnutou formou cestou nositeľa servisu. Druhá kópia zostáva servisnej organizácii ako podklad o vykonanej službe.

Cinnosť pracovníka servisu pri vykonávaní inštruktáže:

1. Poučenie spotrebiteľa o obsluhe televízora vykonáva servisný technik prakticky demonštrujúc na zakúpenom príjmači. Spotrebiteľ je oboznámený s obsluhou televízora a jednotlivými funkciemi prístupných ovládacích prvkov; doporučuje optimálne umiestnenie príjmača aj vzhľadom na možnosti rušenia vonkajším magnetickým polom resp. upozorní spotrebiteľa na ostatné vplyvy v podmienkach prevádzkovania príjmača, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť.
2. Servisný technik zmeria hodnotu sieťového napäťia a v prípade namerania mimotolerančných hodnôt upozorní spotrebiteľa, že prevádzkovanie príjmača je v podmienkach, ktoré výrobca negarantuje a doporučí mu konkrétné opatrenia (napr. ak ide o vyšie hodnoty napäťia, doporučí stabilizátor a pod.).
3. Posúdenie anténového systému robí servisný technik za účelom preverenia základných podmienok nevyhnutných pre príjem kvalitného televízneho signálu. V prípade zistenia vady antény upozorní spotrebiteľa na túto skutočnosť, prípadne doporučí opatrenia.
4. Nastavenie predvoľby urobí servisný technik na všetky kanály u vysielačov, ktorých prijímaný signál je vyhovujúci v poradí podľa želania spotrebiteľa. Pri tomto úkone zároveň oboznámuje spotrebiteľa so zásadami voľby kanálov a robí hodnotenie príjmu jednotlivých kanálov, podľa stanovených kritérií, ktoré zapíše do inštruktážného listu. Zvlášť venuje pozornosť funkcií doladenia AFC za účelom optimálnych výsledkov príjmu.
5. Urobí dostavenie niektorých ovládacích prvkov a to v súvislosti s možnými toleranciami na vysielačnej strane za účelom optimálneho dostavenia a získania odtieňov farby v správnej škále.

Poznámká: Výrobný podnik si vyhradzuje právo podľa potreby zmeniť obsah tohto záznamu a pokyny pre TV technika tu obsiahnuté.

Vyhlasujem, že som bol oboznámený s obsluhou príjmača, podmienky prevádzkovania sú v súlade s pokynmi a záručnými podmienkami výrobca a po vykonaní inštruktáže je príjmač v bezchybnom stave.

v dňa

dňa

7. ľudovka 16
J. Černý

Podpis riaditeľa F TVP



Barbos Jan
Mlýr - A. Matějová

Prodejka

601398

Ceníkové číslo zboží	Počet kusů	Druh—zboží	Cena za jednotku Kčs	Celkem Kčs
		Tlakový		
		Tesla Bratislav		
Zaplaceno Kčs			9.000	
Datum	15.6.86	Vytiskl		Zboží přijal
				Podpis zákazníka

Opravenka - Faktura

jméno a adresa
zákazníka Bartoš Jan

B. Martína 24. Brno Telefon

Typ Color Gravur Výrobní číslo 1627836

Uděláná výdo a objednaná práce:

Zjednání závady, přes obraz vodovodné pruhý
modré, převléká žlutý obraz, žádá se

Záruka se
prodlužuje
o dnů

Například Den výskl.

Den prodeje

86

13. června 1986

STA-ceno bez kolíku

Bartoš

podpis zákazníka

BARVA

Stav přístroje a příslušenství

Nález o popis práce

Výrobek Brno 6, 60176 Brno

Příslušenství:

B. Za kvalitu práce odpovídá opravář číslo

Hanačka
01327

C. Cena práce - ceník PoSC 29

položka

A. Poziční číslo	Druh materiálu	Cíles materiálu	Množství	Kčs ks	Celkem Kčs			
		Brno 6	4016116	1	86,-	1	86,-	
						1	86,-	
						22,-	22,-	
						22,-	22,-	
						22,-	22,-	
						17,-	17,-	
						20,-	20,-	
						10,-	10,-	
								Celkem
								111,-

U elektronek z dovozu je záručním listem toto opravenko Uschovatel

Potvrzuji převzetí řádně opraveného přístroje po jeho předvedení. Vadné díly jsem

") převzal

") odmítl převzít

Smluvní podmínky jsem četl.

Datum *13.6.1986*

Záruční lhůta na opravu

4. JAKO STVRZENKA NEPLATNÉI

13.6.1986

Dokončeno dne

29.6.1986

OTK mistr

TK 12

Doprava

Celkem

Zaokrouhleno

*) Nejdříve se škrnáte

Skl. č. 26/828 - TEP 6127



*) Nejdříve se škrnáte

4. H = výkaz řízen

Zá. Fa = zákazník

Kontroloval

MTZ 11 - CM 10/412

OPRAVENKA – DÍLENSKÁ

EXTERNÍ

Zákazník	<i>Bartoš</i>		Převzato dne	<i>4. 1. 2001</i>
Adresa	<i>Boh. Darkovský</i>		Termín dokončení	
Typ	Orava 4	Dálkové ovládání	Telefon	
Výrobní číslo	STA	Kabel	Datum prodeje	
Udaná závada			Odhadovaná cena KČ	
<i>Nizce obrovskou</i>		Číslo zakázky 300179		
Podpis zákazníka	Podpis přejímajícího			

Nález a popis práce

*Upravena VN mimořádně**a potenciometru vzh.**Materiále můžou být vlastní:*

Poziční číslo	Materiál	Počet ks	Celkem KČ	Ceník položka	Cena práce	Ceník položka	Cena práce
						(1)	50
						(3)	240
						(5)	70
						(3)	40
						(4)	30
							430

Jméno opraváře

Rhian

Účt. podle

hod.

Datum dokončení

Stvrzenka	- částka KČ	<i>695,40</i>	Materiál	
- slovy	<i>sink a klec na svařka</i>		Práce	<i>430</i>
Podpis příjemce	<i>Rhian</i>	Záruční doba na provedenou opravu	Režie	
		<i>3</i> měsíčů		

Potvrzuji převzetí řádně opraveného přístroje a převezeut vadaných dílů

TEVIS BRNO s.r.o. Blatného 2, 616 00 Brno tel./fax: 41211112 DIČ: 291-46981101	Datum vyzvednutí přístroje	Ztrátový čas	<i>50</i>
		Součet	<i>570</i>
	Podpis zákazníka	DPH	<i>22%</i>
		Cena celkem	<i>12540</i>
			<i>695,40</i>

Razítko firmy

Bartos

OPRAVENKA – DÍLENSKÁ

EXTERNÍ

Zákazník Adresa	<i>P. Bartořík Boh. Markina 24 Orava u</i>		Převzato dne <i>16. 11. 2004</i>
Typ	Dálkové ovládání		Termín dokončení
Výrobní číslo	STA	Kabel	Telefon
Udaná závada			Datum prodeje
<i>2 fmíci se obraz 2 voh jede.</i>		Odhadovaná cena KČ	
Podpis zákazníka	Podpis přejímajícího		Číslo zakázky <i>300540</i>

Nález a popis práce

*Oprava + foci ~ pojíž na VNT zařízení
pro chaveni obrazovky*

Poziční číslo	Materiál	Počet ks	Celkem Kč	Cena položka	Cena práce	Ceník položka	Cena práce
						①	50
						②	180
						③	60
						④	30
							320
					Jméno opraváče <i>Praha</i>		
				Účt. podle	hod.	Datum dokončení <i>16. 11. 2004</i>	

Stvrzenka – částka Kč	<i>52460</i>	Materiál	
– slovy	<i>pefektchucelčili 60</i>	Práce	<i>320</i>
Podpis přjemce	Záruční doba na provedenou opravu <i>3</i> měsíců	Režie	
Potvrzuji převzetí řádně opraveného přístroje a převezeut vadných dílů		Cestovné	<i>60</i>
TEVIS BRNO s.r.o. Blatného 2, 616 00 Brno tel./fax: 41211112 DIČ: 291-46981101		Datum vyzvednutí přístroje <i>16.11.2004</i>	Ztrátový čas <i>50</i>
		Podpis zákazníka <i>Janty</i>	Součet <i>436</i>
		DPH <i>22%</i>	Cena celkem <i>946</i>
Razítka firmy			<i>52460</i>